

## Wichtige Sicherheitswarnung zu Grundfos Conlift Hebeanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Grundfos hat eine Sicherheitswarnung veröffentlicht zu einem früheren Modell der Kondensathebeanlagen Conlift, das bis zur Kalenderwoche 47 des Jahres 2007 einschließlich hergestellt wurde. Die Anlagen aus diesem Herstellungszeitraum stellen unter bestimmten Bedingungen eine ernste Brandgefahr dar. Diese Warnung erfolgte am 27. Mai 2015. Wir bitten Sie hiermit um Ihre Unterstützung, um betroffene Produkte möglichst schnell zu lokalisieren und auszutauschen.

Sicherheit und Zuverlässigkeit haben immer höchste Priorität bei Grundfos. Darum hat Grundfos die Sicherheitswarnung für diese Kondensathebeanlagen, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, herausgegeben.

Die Conlift ist eine Baureihe professioneller Kondensathebeanlagen, die sowohl in Ein- und Zweifamilienhäusern als auch in gewerblichen Immobilien eingesetzt wird. Die Anlagen werden benötigt, wenn Kondensat nicht von allein abfließen kann oder die Kondensatquelle unter dem Abflussniveau liegt. Typische Anwendungen sind das Abführen von Kondensat aus Niedertemperaturkesseln, Schornsteinen, Klimaanlage, Luftentfeuchern und Kühlgeräten.

Das betroffene Produkt sieht dem Bild entsprechend aus.

Aufgrund eigener Untersuchungen hat Grundfos festgestellt, dass unter bestimmten technischen Bedingungen der Motor einer Conlift, die bis zur Woche 47/2007 einschließlich produziert wurde, überhitzen, und die Anlage so Feuer fangen kann.

Alle Conlift Kondensathebeanlagen, die ab Woche 48/2007 produziert wurden, stellen keinerlei Brandrisiko dar, da das technische Design im Vergleich zum Vormodell wesentlich geändert wurde. Auch die aktuellen Modelle Conlift 1 (LS), Conlift 1, Conlift 2 und Conlift 2 pH+ sind von dieser Warnung nicht betroffen.

Grundfos empfiehlt allen Endverbrauchern, dringend zu überprüfen, ob sie eine der betroffenen Conlift Hebeanlagen besitzen, und im positiven Fall ihren Sanitär- und Heizungsinstallateur umgehend zu kontaktieren, um einen kostenfreien Austausch der Hebeanlagen zu veranlassen.

Bei Fragen können Endkunden ihren Sanitär- und Heizungsinstallateur kontaktieren, mehr Informationen auf der Webseite [de.grundfos.com/conliftsicherheitswarnung.html](http://de.grundfos.com/conliftsicherheitswarnung.html) finden die Hotline 0800 1844552 anrufen.

Da Sie in Ihrer Tätigkeit solche Anlagen installiert haben könnten, bitten wir Sie um Ihre schnelle Unterstützung.

Maßnahmen:

- 1) Grundfos ersetzt Conlift Kondensathebeanlagen aus dem Produktionszeitraum bis Woche 47/2007 einschließlich durch ein aktuelles Modell der Conlift Baureihe. Dies geschieht kostenfrei für den Endkunden und deckt auch Ihre Kosten für die notwendigen Montagearbeiten.
- 2) Die Brandgefahr ist gering, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Deshalb empfiehlt Grundfos, um jedes Risiko auszuschließen, die Hebeanlagen bis zum Austausch auszuschalten bzw. vom Stromnetz zu trennen. In dem Fall muss aber auch das angeschlossene System, das das

Kondensat produziert, abgeschaltet werden, oder das Kondensat muss zwischenzeitlich in einem Behälter gesammelt und regelmäßig entleert werden, um Wasserschäden zu vermeiden.

3) Grundfos informiert Endkunden und die SHK-Branche über das Risiko durch die Hebeanlagen aus dem betreffenden Zeitraum, und weist auf die notwendigen Maßnahmen hin.

4) Grundfos verbreitet die Sicherheitswarnung auf allen relevanten Grundfos Webseiten und bietet Hilfe und Informationen sowohl über die Grundfos Gruppe als auch alle lokalen Gesellschaften an.

Wir bitten um Ihre Hilfe:

Da ein potentielle Gefahr für unsere Endkunden besteht, möchten wir Sie bitten, alle Kunden, die eine der betroffenen Hebeanlagen noch im Gebrauch haben könnten, möglichst umgehend zu kontaktieren und zu besuchen. Bitte überprüfen Sie vor Ort das Typenschild wie unten beschrieben.

Bei Übereinstimmung ersetzen Sie das alte Produkt bitte sofort durch eine neue Grundfos Conlift 1, Produktnummer 97936156 (mit Schuko-Stecker), Produktnummer 97936173 (ohne Stecker) oder Conlift 1 LS, Produktnummer 98452219 (mit Schuko-Stecker), Produktnummer 98455601 (ohne Stecker).

Bei Fragen finden Sie mehr Informationen auf der Webseite [de.grundfos.com/conliftsicherheitswarnung.html](http://de.grundfos.com/conliftsicherheitswarnung.html), oder kontaktieren Sie unsere Hotline 0800 1844552.


Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, aber Sicherheit und Zuverlässigkeit haben bei uns höchste Priorität.

Richtlinie zum Identifizieren der betroffenen Anlagen mit den Produktnummern 96115900 und 96115920

1) Überprüfen Sie, ob Ihre Kodensathebeanlagen wie auf dem Bild aussieht:



- 2) Prüfen Sie das Typenschild (Das Typenschild ist seitlich am Gehäuse angebracht.)



- 2) Die ersten beiden Ziffern geben das Jahr an (04 für 2004), die letzten beiden Ziffern die Produktionswoche (Woche 49), wie beispielhaft dargestellt.



- 4) Ein Austausch ist notwendig, wenn die Ziffern die Zahl 0747 (Woche 47 des Jahres 2007) oder eine kleinere Zahl (eine ältere Produktionswoche) anzeigen.